
DE CUADRO GENERAL
(4×95)+TT+95 mm² Cu RZ1K-0,6/1 kV
IM GENERAL
IV polos
200 A
IV polos
80 A
400 V
3.00 mA
Selectivo
C. CORRIENTE LIMPIA
(4×25)+TT+25 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
IV polos
40 A
400 V
300 mA
Selectivo
CUADRO MAQUINARIA
(4×6)+TT+6 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
IV polos
40 A
400 V
30 mA
IV polos
40 A
400 V
30 mA
IV polos
40 A
400 V
30 mA
IV polos
40 A
400 V
30 mA
IV polos
40 A
400 V
30 mA
IV polos
40 A
400 V
30 mA
IV polos
40 A
400 V
30 mA
II polos
40 A
230 V
30 mA
IV polos
40 A
400 V
300 mA
IV polos
80 A
400 V
100 mA
IV polos
80 A
400 V
IV polos
20 A
400 V
II polos
16 A
230 V
CAJAS DE PRODUCCIÓN
(2×2,5)+TT+2,5 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
CAJAS DE DIRECTO
(2×2,5)+TT+2,5 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
BALDOSAS DE PRODUCCIÓN
(2×2,5)+TT+2,5 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
BALDOSAS DIRECTO
(2×2,5)+TT+2,5 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
LUZ TRABAJO
(2×2,5)+TT+2,5 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
RESERVA
LUZ DE GUARDIA
(2×1,5)+TT+1,5 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
LUZ DE LIMPIEZA
(2×1,5)+TT+1,5 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
IV polos
32 A
400 V
COMPARSAS INVITADAS
(4×6)+TT+6 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV
C. SUMINISTRO ESCENOGRAFÍA
(4×25)+TT+25 mm²Cu RZ1K-0,6/1 kV